

COMUNE DI CONCOREZZO (MB)  
Via Papa Pio X  
Foglio 31 mapp. 111

--	--	--	--	--	--

AGG.	DATA	REVISIONE	DIS.	VERIF.	APPR.
------	------	-----------	------	--------	-------

<b>COMMITTENTE</b> Impresa Edile Bertolazzi srl Redaelli Costruzioni spa	
--	--

<b>PROGETTISTA</b> 	<b>DIREZIONE LAVORI</b> 	<b>IMPRESA APPALTATRICE</b> 
------------------------	-----------------------------	---------------------------------

<b>PROGETTO</b> Formazione di Parcheggio Pubblico area Centro Sportivo Comunale Via Papa Pio X - Convenzione PII - Comparto 8
---

<b>TITOLO DISEGNO</b> Relazione ammodernamento illuminazione pubblica
--

RESP. COMMESSA Arch. E.V.			PROG. N° <b>1673</b>	DISEGNO N° <b>14.008</b>
VERIFICATO Arch. E.V.			TIPOLOGIA COMUNALE	VERSIONE N° DEFINITIVO
DISEGNATO F.C.			DATA 05.03.2014	SCALA


**COMUNE DI CONCOREZZO (MB)**

**ILLUMINAZIONE ESISTENTE IN VIA A. VOLTA -  
INTERVENTI OPERATIVI**

## PIANO D'ILLUMINAZIONE CON RELATIVE PRIORITA'

### LEGENDA DELLE PRIORITA' DI INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RIF. ALLEGATO E).

priorità di intervento e interventi operativi			nessun intervento
			-
		1	sostituzione di sostegno, sostituzione apparecchio sostituzione di sostegno e installazione nuovo apparecchio di illuminazione di illuminazione conforme alla L.R.17/00 e s.m.i. installazione nuovo apparecchio di illuminazione di illuminazione conforme alla L.R.17/00 e s.m.i. sostituzione dei sostegni vetusti
		2	sostituzione di apparecchio di illuminazione vetusto dotato di sorgente ai vapori di mercurio con bulbo fluorescente
		3	sostituzione di apparecchio di illuminazione vetusto con sorgente ai vapori di sodio ad alta pressione; lampade fluorescenti; alogenuri metallici sostituzione di apparecchio di illuminazione in buono stato di conservazione ma dotato di sorgente ai vapori di mercurio con bulbo fluorescente
		4	sostituzione su impianti nuovi di apparecchi di illuminazione non adeguabili alla L.R. 17/00 e s.m.i. dotati di sorgenti ai vapori di sodio a bassa o ad alta pressione; lampade fluorescenti; alogenuri metallici
		5	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 17/00 e s.m.i. necessitano della correzione dell'orientamento o dell'installazione di alette di schermatura (qualora possibile) rimozione/sostituzione con nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i., salvo eventuale deroga comunale interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 17/00 e s.m.i








Censimento dei dispositivi illuminanti Via A. Volta





Lampione E 0095




Censimento territoriale parziale

Lampione E 0095 - Nessun Intervento



Lampione E 0096




Censimento territoriale parziale

Lampione E 0096 - Sostituzione sostegno, sostituzione apparecchio





Lampione E 0097




Censimento territoriale parziale

Lampione E 0097 - Sostituzione sostegno, sostituzione apparecchio



Lampione E 0098




Censimento territoriale parziale

Lampione E 0098 - Sostituzione sostegno, sostituzione apparecchio





Lampione E 0099




Censimento territoriale parziale

Lampione E 0099 - Sostituzione sostegno, sostituzione apparecchio



Lampione E 0100




Censimento territoriale parziale

Lampione E 0100 - Sostituzione apparecchio vetusto





Lampione E 0101




Censimento territoriale parziale

Lampione E 0101 - Sostituzione sostegno, sostituzione apparecchio



Lampione E 0102




Censimento territoriale parziale

Lampione E 0102 - Sostituzione sostegno, sostituzione apparecchio





Lampione E 0103




Censimento territoriale parziale

Lampione E 0103 - Nessun intervento



Lampione E 0104



Censimento territoriale parziale

Lampione E 0104- Sostituzione sostegno, sostituzione apparecchio